



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

www.camarasantabranca.sp.gov.br

Requerimento Nº 30/2025

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA.

Incluído na Ordem do Dia
da sessão de, 17, 02, 2025

APROVADO POR UNANIMIDADE
À Diretoria Geral para as devidas
providências.

Sta. Branca, 17, 02, 2025

Presidente

Presidente da Câmara

Considerando fiscalização de todos os Edis abaixo assinados, na garagem do transporte escolar do município e,

Após constatadas várias irregularidades nos veículos públicos, conforme fotos em anexo,

Ronilhon Richard dos Santos e demais vereadores **infra assinados**, nos termos regimentais, **REQUEREM**, que seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito, a fim de que preste as seguintes informações:

a) Todos os veículos do transporte escolar estão devidamente licenciados?

b) Existe empresa contratada para manutenção desses veículos, caso positivo encaminhe cópia do contrato;

c) A manutenção dos veículos é realizada neste município ou na sede da empresa contratada?

d) Existe cronograma de manutenção preventiva desses veículos? Caso positivo encaminhar a esta Edilidade. Caso negativo, justifique.

e) Encaminhar a esta Edilidade cópia das notas fiscais de serviços e de peças para os veículos do transporte escolar, no ano de 2024;

f) Foram constatados veículos com falta de equipamentos, como vidro lateral, módulo de funcionamento, câmbio dentre outros. Encaminhar a esta Edilidade relação de todos os veículos que necessitam de troca ou instalação de equipamento, discriminando número de placa e previsão do serviço;



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

www.camarasantabranca.sp.gov.br

g) O Poder Executivo tem conhecimento da falta de 3 câmbios de micro ônibus, várias ferramentas, cilindro de solda, maçarico e 10 cadeirinhas para transporte de crianças? Quem é o servidor responsável por esse controle? O Poder Executivo adotou alguma providência?

h) O Poder Executivo estuda a possibilidade de criar um cargo de mecânico, provido por concurso público, somente para a garagem escolar?

i) Quem realiza a serviço de funilaria dos veículos do transporte escolar?

j) Em caso de acidente com avaria nos veículos, qual é a responsabilidade do condutor? O Poder Executivo possui norma legal que regulamenta essa situação? Caso positivo encaminhar a esta Edilidade. Caso negativo justifique e informe que arca com os custos.

Justificativa:

Importância da Manutenção Preventiva e Corretiva no Transporte Escolar

A manutenção dos veículos utilizados no transporte escolar é essencial para garantir a segurança dos alunos e a qualidade do serviço prestado. A realização de manutenções preventivas e corretivas assegura que os veículos estejam em perfeito estado de funcionamento, evitando falhas mecânicas que possam comprometer a integridade dos passageiros e dos condutores.

Manutenção Preventiva A manutenção preventiva consiste em inspeções periódicas e serviços programados para evitar desgastes excessivos e falhas inesperadas. Entre os principais itens a serem verificados estão:

- **Sistema de freios:** Deve estar em perfeitas condições para garantir paradas seguras e evitar acidentes.
- **Pneus e suspensão:** O desgaste dos pneus e a condição da suspensão influenciam diretamente na estabilidade do veículo.
- **Sistema elétrico e iluminação:** Faróis, lanternas e setas devem estar funcionando corretamente para garantir a visibilidade e a comunicação no trânsito.
- **Cintos de segurança e demais equipamentos de segurança:** Todos os cintos devem estar operacionais e em bom estado para proteger os passageiros em caso de impacto.
- **Motor e transmissão:** Manter o motor e a transmissão revisados evita falhas que possam comprometer o funcionamento do veículo durante o transporte.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

www.camarasantabranca.sp.gov.br

Manutenção Corretiva Mesmo com a realização da manutenção preventiva, algumas avarias podem surgir, exigindo reparos corretivos. Esse tipo de manutenção deve ser feito imediatamente ao identificar qualquer falha que possa comprometer a segurança e a eficiência do veículo. O conserto rápido de problemas mecânicos, elétricos ou estruturais reduz o risco de acidentes e melhora a confiabilidade do transporte escolar.

Responsabilidade dos Condutores Os condutores têm um papel fundamental na manutenção do veículo, pois são os primeiros a perceber sinais de falhas mecânicas ou anomalias durante a operação. Cabe a eles:

- Relatar imediatamente qualquer problema identificado.
- Garantir que o veículo passe por inspeções regulares.
- Cumprir as normas de segurança e direção defensiva.

Segurança dos Alunos: Prioridade Absoluta A segurança dos alunos deve ser sempre a prioridade no transporte escolar. Veículos bem mantidos reduzem riscos de acidentes e garantem um deslocamento tranquilo e confiável. Além disso, manter a frota em boas condições demonstra compromisso e responsabilidade com a integridade dos estudantes e a qualidade do serviço prestado.

Portanto, investir na manutenção preventiva e corretiva dos veículos de transporte escolar é uma medida essencial para assegurar a segurança, reduzir custos com reparos emergenciais e proporcionar um ambiente seguro para os alunos.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, 11 de Fevereiro de 2025


Ronilhon Richard dos Santos


Edson Luiz de Sousa Lemes


Francisco de Assis Nunes da Silva


Iago Ribeiro Moreira Barbosa


João Batista de Almeida Junior




Josué Nogueira Marques



Juan Jimenez Jurado Junior




Kalisa do Jota


Wellington Candido da Silva Leme

VEREADORES









CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

PLACA :

MARCA/MODELO:

KM:

FXE 7A24

ITEM	DESCRIÇÃO	S/N	OBSERVAÇÃO
01	FREIO DE PÉ	S	
02	FREIO DE ESTACIONAMENTO	S	
03	MOTOR DE PARTIDA	S	
04	LIMPADOR DE PARA BRISA	S	
05	LAVADOR DE PARA BRISA	S	
06	BUZINA	S	
07	FARÓIS	S	
08	LANTERNAS DIANTEIRAS (SETA)	S	
09	LANTERNAS TRASEIRAS (SETA)	S	
10	LUZ DE FREIO	S	
11	LUZ DE RÉ	S	
12	TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA	S	
13	EXTINTOR DE SEGURANÇA	S	
14	ESPELHOS RETROVISORES	S	
15	INDICADORES DE PAINEL	S	
16	CONDIÇÕES DOS PNEUS	S	BONS
17	PNEU ESTEPE	N	
18	VIDROS	S	
19	PORTAS	S	
20	CINTOS DE SEGURANÇA	S	
21	MACACO	N	
22	CHAVE DE RODA	N	
23	NÍVEL DE ÁGUA	A	
24	NÍVEL DE FLUIDO DE FREIO	S	
25	NÍVEL DE ÓLEO	S	
26	PARA-CHOQUE	S	LADO DIREITO QUEBRADO
27	LATARIA	S	AVARIAS
OBSERVAÇÕES:			

DATA: 07/05/25

LOCAL: GARAGEM TRANSP. ESCOLAR

RESPONSÁVEL: Ronilhon / ASSIS

ACOMPANHOU: CARNEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

PLACA :

MARCA/MODELO:

KM:

GAA3E76

ITEM	DESCRIÇÃO	S/N	OBSERVAÇÃO
01	FREIO DE PÉ	S	
02	FREIO DE ESTACIONAMENTO	S	
03	MOTOR DE PARTIDA	S	
04	LIMPADOR DE PARA BRISA	S	TROCAR PAIhETA
05	LAVADOR DE PARA BRISA	S	
06	BUZINA	S	
07	FARÓIS	S	
08	LANTERNAS DIANTEIRAS (SETA)	S	
09	LANTERNAS TRASEIRAS (SETA)	S	
10	LUZ DE FREIO	S	
11	LUZ DE RÉ	S	
12	TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA	S	
13	EXTINTOR DE SEGURANÇA	S	Vencido
14	ESPELHOS RETROVISORES	S	
15	INDICADORES DE PAINEL	S	
16	CONDIÇÕES DOS PNEUS	S	BONS
17	PNEU ESTEPE	N	
18	VIDROS	S	
19	PORTAS	S	
20	CINTOS DE SEGURANÇA	S	
21	MACACO	N	
22	CHAVE DE RODA	N	
23	NIVEL DE ÁGUA	S	
24	NIVEL DE FLUIDO DE FREIO	S	
25	NIVEL DE ÓLEO	S	
26	PARA-CHOQUE	S	
27	LATARIA	S	AVARIAS LADO TROS. ESQUERDO
OBSERVAÇÕES:			

DATA: 07/02/25

LOCAL: GARAGEM TRANSP. ESCOLAR

RESPONSÁVEL: RONILTON / ASSIS

ACOMPANHOU: GUSTAVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

PLACA :

MARCA/MODELO:

KM:

GDA3H71

ITEM	DESCRIÇÃO	S/N	OBSERVAÇÃO
01	FREIO DE PÉ	S	
02	FREIO DE ESTACIONAMENTO	S	
03	MOTOR DE PARTIDA	S	
04	LIMPADOR DE PARA BRISA	S	
05	LAVADOR DE PARA BRISA	S	
06	BUZINA	S	
07	FARÓIS	S	
08	LANTERNAS DIANTEIRAS (SETA)	S	
09	LANTERNAS TRASEIRAS (SETA)	S	
10	LUZ DE FREIO	S	
11	LUZ DE RÉ	S	
12	TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA	S	
13	EXTINTOR DE SEGURANÇA	N	
14	ESPELHOS RETROVISORES	S	
15	INDICADORES DE PAINEL	S	
16	CONDIÇÕES DOS PNEUS	S	TRASEIRO DESGASTADO
17	PNEU ESTEPE	N	
18	VIDROS	S	
19	PORTAS	S	
20	CINTOS DE SEGURANÇA	S	
21	MACACO	N	
22	CHAVE DE RODA	N	
23	NÍVEL DE ÁGUA	S	
24	NÍVEL DE FLUIDO DE FREIO	S	
25	NÍVEL DE ÓLEO	S	
26	PARA-CHOQUE	S	
27	LATARIA	S	AVARIAS.
OBSERVAÇÕES: LATARIA - POSSUI DIVERSOS PONTOS DE AVARIAS.			
FALTA VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO.			
INSPEÇÃO REALIZADA ANTES DA SAÍDA.			

DATA: 07/02/25

LOCAL: GARAGEM TRANSP. ESCOLAR.

RESPONSÁVEL: Ronilhou/Assis

ACOMPANHOU: Edinho



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

PLACA : FYG 2363 MARCA/MODELO: _____ KM: 121631

ITEM	DESCRIÇÃO	S/N	OBSERVAÇÃO
01	FREIO DE PÉ	S	
02	FREIO DE ESTACIONAMENTO	S	
03	MOTOR DE PARTIDA	S	
04	LIMPADOR DE PARA BRISA	S	
05	LAVADOR DE PARA BRISA	S	
06	BUZINA	S	
07	FARÓIS	S	
08	LANTERNAS DIANTEIRAS (SETA)	S	
09	LANTERNAS TRASEIRAS (SETA)	S	
10	LUZ DE FREIO	S	
11	LUZ DE RÉ	S	
12	TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA	S	
13	EXTINTOR DE SEGURANÇA		
14	ESPELHOS RETROVISORES	S	
15	INDICADORES DE PAINEL	S	
16	CONDIÇÕES DOS PNEUS	S	BONS
17	PNEU ESTEPE		
18	VIDROS	S	
19	PORTAS	S	
20	CINTOS DE SEGURANÇA	S	
21	MACACO		
22	CHAVE DE RODA		
23	NIVEL DE ÁGUA	S	NORMAL
24	NIVEL DE FLUIDO DE FREIO	S	NORMAL
25	NIVEL DE ÓLEO	S	NORMAL
26	PARA-CHOQUE	S	
27	LATARIA	S	AVARIAS

OBSERVAÇÕES: FAIXA REFLETIVAS DANIFICADAS / TARGETA DA PLACA

DATA: 25/02/25

LOCAL: GARAGEM TRANSP. ESCOLAR,

RESPONSÁVEL: RONILHON / ASSIS

ACOMPANHOU: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

PLACA :

MARCA/MODELO:

KM:

DJM- 9863

ITEM	DESCRIÇÃO	S/N	OBSERVAÇÃO
01	FREIO DE PÉ	S	
02	FREIO DE ESTACIONAMENTO	S	
03	MOTOR DE PARTIDA	S	
04	LIMPADOR DE PARA BRISA	S	LIMPADOR LADO D. INOP.
05	LAVADOR DE PARA BRISA	N	
06	BUZINA	N	
07	FARÓIS	S	
08	LANTERNAS DIANTEIRAS (SETA)	S	
09	LANTERNAS TRASEIRAS (SETA)	S	
10	LUZ DE FREIO	S	
11	LUZ DE RÉ	S	
12	TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA	S	
13	EXTINTOR DE SEGURANÇA		
14	ESPELHOS RETROVISORES	S	
15	INDICADORES DE PAINEL	S	
16	CONDIÇÕES DOS PNEUS	N	DIANTEIROS / TRASEIROS RUIM
17	PNEU ESTEPE	N	
18	VIDROS	S	
19	PORTAS	S	
20	CINTOS DE SEGURANÇA	S	
21	MACACO		
22	CHAVE DE RODA		
23	NÍVEL DE ÁGUA	S	
24	NÍVEL DE FLUIDO DE FREIO	S	
25	NÍVEL DE ÓLEO	S	
26	PARA-CHOQUE	S	DANIFICADOS PINTURA
27	LATARIA	S	AVARIAS

OBSERVAÇÕES:

DATA: 07/02/25

LOCAL: GARAGEM TRANSP. ESCOLAR,

RESPONSÁVEL: RONILHON / ASSIS

ACOMPANHOU: ODÉCIO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

PLACA : EHE 7805 MARCA/MODELO: VW/Kombi KM: 192731

ITEM	DESCRIÇÃO	S/N	OBSERVAÇÃO
01	FREIO DE PÉ	S	
02	FREIO DE ESTACIONAMENTO	S	
03	MOTOR DE PARTIDA	S	
04	LIMPADOR DE PARA BRISA	S	
05	LAVADOR DE PARA BRISA	N	
06	BUZINA	S	
07	FARÓIS	S	
08	LANTERNAS DIANTEIRAS (SETA)	S	
09	LANTERNAS TRASEIRAS (SETA)	S	
10	LUZ DE FREIO	S	
11	LUZ DE RÉ	N	
12	TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA	S	
13	EXTINTOR DE SEGURANÇA		
14	ESPELHOS RETROVISORES	S	
15	INDICADORES DE PAINEL	S	
16	CONDIÇÕES DOS PNEUS	S	BONS
17	PNEU ESTEPE	S	
18	VIDROS	S	
19	PORTAS	S	
20	CINTOS DE SEGURANÇA	S	
21	MACACO	S	
22	CHAVE DE RODA		
23	NIVEL DE ÁGUA	S	
24	NIVEL DE FLUIDO DE FREIO	S	
25	NIVEL DE ÓLEO	S	
26	PARA-CHOQUE	S	DANIFICADOS
27	LATARIA	S	AVARIAS

OBSERVAÇÕES: ODOMETRO INDICANDO PERANTE.
GRAFISMO DESGASTADO

DATA: 07/02/25

LOCAL: GARAGEM TRANSP. ESCOLAR.

RESPONSÁVEL: Ronilson / ASSIS.

ACOMPANHOU: MARIA DOS REIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

PLACA :

MARCA/MODELO: IVECO .

KM:

FCQ7J35

TRANSPORTE ADAPTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	S/N	OBSERVAÇÃO
01	FREIO DE PÉ	5	
02	FREIO DE ESTACIONAMENTO	5	
03	MOTOR DE PARTIDA	5	
04	LIMPADOR DE PARA BRISA	5	
05	LAVADOR DE PARA BRISA	5	
06	BUZINA	5	
07	FARÓIS	5	
08	LANTERNAS DIANTEIRAS (SETA)	5	
09	LANTERNAS TRASEIRAS (SETA)	5	
10	LUZ DE FREIO	5	
11	LUZ DE RÉ	5	
12	TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA	5	
13	EXTINTOR DE SEGURANÇA	5	verido
14	ESPELHOS RETROVISORES	5	DANIFICADO LADO DIREITO
15	INDICADORES DE PAINEL	5	
16	CONDIÇÕES DOS PNEUS	5	BONS
17	PNEU ESTEPE	2	
18	VIDROS	5	
19	PORTAS	5	
20	CINTOS DE SEGURANÇA	5	
21	MACACO	2	
22	CHAVE DE RODA	2	
23	NIVEL DE ÁGUA	5	
24	NIVEL DE FLUIDO DE FREIO	5	
25	NIVEL DE ÓLEO	5	
26	PARA-CHOQUE	5	DIANTEIRO DANIFICADO
27	LATARIA	5	
OBSERVAÇÕES:			

DATA: ___/___/___

LOCAL: _____

RESPONSÁVEL: _____

ACOMPANHOU: _____